

Договор
на обследование технического состояния оборудования лифтов,
отработавших нормативный срок службы № 43-Обсл./15

г. Йошкар-Ола

«14» октября 2015 г.

ЖСК «Весна», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице председателя правления **Шистеровой Г.А.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО Ин Эл Ц «Герц»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора **Курмузакова В.А.**, действующего на основании Устава (Орган по сертификации - Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.17.ЛФ25 от 02.04.2013 г.), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** принимает на себя обязательство выполнить обследование технического состояния оборудования 4-х пассажирских лифтов г/п 320 кг. на 9 остановок рег. № 7181, 7182, 7179, 7180, расположенных по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 12, отработавших нормативный срок службы в объеме требований ГОСТ Р 53780-2010.

1.2. Работа считается выполненной после выдачи **Заказчику** экспертного заключения о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов и подписания Акта выполненных объемов работ.

2. Стоимость выполняемых работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласованным с **Заказчиком** Расчетом стоимости обследования технического состояния оборудования лифтов (Приложение 1).

2.2. **Заказчик** оплачивает **Подрядчику** аванс в размере **50%** от стоимости работ, а остальную сумму – в течение 15 дней со дня подписания Акта выполненных объемов работ.

3. Обязанности сторон

Заказчик обязан:

- 3.1. Обеспечить доступ специалистов **Подрядчика** к лифту.
- 3.2. Передать **Подрядчику** лифт для проведения работ по п.1.1 настоящего договора по «Акту о передаче лифта на техническое обследование оборудования», а после выполнения **Подрядчиком** вышеуказанных работ и составления «Акта выполнения работ» принять лифт по этому же Акту.
- 3.3. Передать **Подрядчику** техническую и другую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору.
- 3.4. Предоставлять **Подрядчику** рабочие условия, необходимые для качественного выполнения работ по настоящему договору.
- 3.5. Обеспечить организацию проведения обследования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010.
- 3.6. Предоставить тарированный груз для статического испытания, обеспечить его загрузку и выгрузку из кабины (если испытание не проводится по другой методике).
- 3.7. Оплатить **Подрядчику** стоимость работ по настоящему договору.

Подрядчик обязан:

- 3.8. Принять у **Заказчика** лифт для проведения работ по п.1.1 настоящего договора по «Акту о передаче лифта на техническое обследование оборудования», а после выполнения вышеуказанных работ и составления «Акта выполнения работ» передать лифт **Заказчику** по этому же Акту.
- 3.9. Приказом назначить специалистов для проведения обследования технического состояния оборудования лифта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010, а также ответственного за технику безопасности на период выполнения работ по обследованию оборудования лифта
- 3.10. Провести обследование технического состояния оборудования лифта в объеме требований ГОСТ Р 53780-2010.
- 3.11. По результатам обследования технического состояния оборудования лифта выдать экспертное заключение о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации лифта.
- 3.12. Результаты обследования технического состояния оборудования лифтов отмечать в паспортах лифтов.

3.13. Обеспечить соблюдение специалистами **Подрядчика** правил техники безопасности, внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах **Заказчика**.

4. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством.

4.1. Заказчик несет ответственность:

- за своевременность предоставления **Подрядчику** подготовленных к обследованию технического состояния оборудования, лифтов.
- своевременный допуск специалистов **Подрядчика** на лифт для проведения работ по обследованию технического состояния оборудования лифта.

4.2. Подрядчик несет ответственность:

- за качество проведения работ по обследованию технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы, и выдачу разрешений на дальнейшую эксплуатацию лифтов перед Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по РМЭ.

5. Особые условия

5.1. При выполнении работ стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего договора, немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.

5.2. В случае необоснованного прекращения **Заказчиком** настоящего договора, он возмещает **Подрядчику** понесенные убытки.

5.3. В случае неисполнения обязательств **Подрядчиком** по настоящему договору **Подрядчик** возмещает **Заказчику** оплаченную стоимость работ.

5.4. Завершением работ по техническому обследованию считается Заключение экспертной комиссии.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного завершения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора.

7. Юридические адреса сторон

Заказчик: ЖСК «Весна»,

ИНН 1215038278, КПП 121501001, р/сч 40703810837180111110 в ОСБ «Марий Эл» № 8614, к/с 30101810300000000630, БИК 048860630.

Почтовый адрес: 424038, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 12, тел. 71-92-74



М.П.

Председатель правления

Шистерова Г.А.

Подрядчик: ООО Ин Эл Ц «Герц»,

ИНН 1215037796, КПП 121501001 р/с 40702810737180101535 Отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола, к/с 30101810300000000630, БИК 048860630.

Почтовый адрес: 424038, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, 3а, т. 56-07-04



М.П.

Генеральный директор

Курмузаков В.А.

Приложение к договору № 43-Обсл./15 от 14.10.2015 г.

"Согласовано"

 11 октября 2015 г.

"Утверждаю"
 Ген. директор ООО ИнЭлЦ "Герц"

 Курмузаков В.А.
 14 октября 2015 года

Расчет

СТОИМОСТИ технического диагностирования
 4-х пассажирских лифтов, г/п 320 кг на 9 остановок раг. № 7181, 7182, 7179, 7180,
 расположенных по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, 12
 Заказчик: ЖСК "Весна"
 октябрь 2015 г.

Поз. №	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Всего на объем	Стоимость (руб.)	
						Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСНмр-2001 01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на 2 остановки	1 лифт	4,00			
		Затраты труда, в том числе:					
		Инженер 1 категории (6 разряд)	ч/ч	38,00			
		Инженер 3 категории (6 разряд)	ч/ч	33,440	133,76	149,60	20010
		Ведущий инженер (6 разряд)	ч/ч	3,800	15,20	149,60	2274
		Итого ФОТ:	ч/ч	0,760	3,04	149,60	455
2	ГЭСНмр-2001 01-05-004-02	За каждую доп. остановку больше двух добавлять к норме 1	1 ост.	28,00			22739
		Затраты труда, в том числе:					
		Инженер 1 категории (6 разряд)	ч/ч	0,75			
		Инженер 3 категории (6 разряд)	ч/ч	0,75	21,00	149,60	3142
		Ведущий инженер (6 разряд)	ч/ч	0,00	0,00	149,60	0
		Итого ФОТ:	ч/ч	0,00	0,00	149,60	0
		Итого ФОТ:					3142
		Итого ФОТ:					25881
		Накладные расходы 65% от ФОТ					16823
		Плановые накопления 40% от ФОТ (к=0,9)					9317
		Итого для 4-х лифтов:					52020

Составил Мамоч

